

Westfalia Anhängerkupplung E Satz einbauen - Elektronikprobleme!

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 5. September 2023 um 09:36

Guten Morgen ...

Herzlich willkommen bei den Touareg-Freunden.

Eine persönliche Vorstellung ist hier immer gern gesehen.

Zu Deinem Problem: ich würde mal zuerst versuchen, die AHK per VCDS einzuprogrammieren.

Das könnte vielleicht Deine Disco verursachen. Zumindest ist es das einzig plausible, was mir dazu einfällt, wenn Du alles richtig verdrahtet hast. Hast Du das Steuergerät für Anhängererkennung denn verbaut?

Schöne Grüße