

# NOCKENWELLESENSOR

**Beitrag von „Arne“ vom 9. September 2023 um 12:29**

Moinsen, angezeigter Fehler war Nockenwellensensor defekt. Beim Versuch ihn zu wechseln fand ich einen defekten Unterdruck Schlauch. Gewechselt, Fehlerspeicher gelöscht und Wagen läuft 😊