

Klima ohne Funktion G454

Beitrag von „coala“ vom 10. September 2023 um 12:48

Servus,

G454 ist der Kältemitteltemperaturgeber und der sitzt direkt an der Kältemittelleitung am Klimakompressor. Ein zylindrischer Sensor mit Sechskant, mehrpoliger Steckverbindung an seinem "hinterem Ende" und Sechskant-Gegenstück zum Gegenhalten direkt an der Leitung. Schraub ihn nicht heraus, der sitzt nicht in einer Hülse, sondern hat direkte Verbindung zum Kältemittelkreislauf. In dem Moment wo du ihn löst, entweicht das Kältemittel.

Grüße

Robert