

Klima ohne Funktion G454

Beitrag von „Peanut“ vom 10. September 2023 um 15:31

Hallo Robert,

dass er direkt in der Leitung liegt hab ich mir schon gedacht. Danke für die Warnung !! Ich kann den Stecker oben um 360 Grad im angeschlossenen Zustand drehen, denke dort ist auch der Fehler. Hatte auf einen Wackelkontakt gehofft.

Vielen Dank!

Meld mich wenn er getauscht wurde.