

# infotainment System nach Kartenupdate Tod

Beitrag von „coala“ vom 12. September 2023 um 00:45

Servus Hubert,

wie ist denn das zu verstehen? Das Discover (Pro oder Premium?) braucht ja normalerweise keine 30 Sekunden zum Hochfahren. Was passiert denn in dieser Zeit alles?

Ist kurz eine normale Funktion gegeben, tut sich gar nichts, oder wie kann man sich das vorstellen?

Grüße

Robert