

Stop Fahrwerksfehler

Beitrag von „ahk-spezialist“ vom 18. September 2023 um 15:48

Hallöchen,

mein Dicker macht seit heute auch Probleme, es kommt auch die Meldung STOP Fahrwerksfehler und er ist vorne ca. 4cm höher als hinten, und auch insgesamt mehr als beim Automodus üblich habe ich den Eindruck.

.

Fehler sind 1400 und 2250

Vor gut 2 Jahren habe ich schon mal den Ventilblock, Relais und Kompressor getauscht sowie die Restdruckhalteventile an der Hinterachse (da lag er hinten ziemlich unten).

Hat jemand eine Idee, an was es liegen kann? RDHV, Niveausensoren etc.?

Danke im vorab für Eure Hilfe

Josef