

Wassereinbruch im Heck-Touareg 7P, Bj. 2012

Beitrag von „Ostseesalz“ vom 23. September 2023 um 17:25

Gleiches Problem. Gelöst und mit Kabelbinder fixiert. Der gesamte Schlauch ist in Längsrichtung in den Kunststoffhaltern auf dem Weg zum Radkasten beweglich. kein Wunder, dass der sich selbst irgendwann oben abzieht. Ich habe einen Kabelbinder hinter der ersten Schelle fixiert, so dass der Schlauch nicht mehr richtung Radkasten rutschen kann.