

Neue Ölverluste nach Tausch der Stirnkette

Beitrag von „ulrich_“ vom 29. September 2023 um 21:23

Hallo liebe Touareg-Freunde!

Ich brauche eure Hilfe. Habe vor ca. 2 Monaten die Stirnkette bei meinem Touareg II Baujahr 2015 tauschen lassen. Habe jetzt 2 Ölverluste, welche nach 4 Werkstattterminen immer noch nicht behoben wurden.

Der Hauptölverlust entsteht unterhalb des Ölfiltergehäuses (bereits getauscht, leider ohne Erfolg). Alle beide Ventildeckel getauscht, Ölverlust immer noch da.

Wo bekommt man eventuell den Bauplan oder Ersatzteilplan für diesen Motor (VW Touareg II, Baujahr 2015, 204 PS)?

Bin nervlich am Ende, bis jetzt Kosten von 5.000 Euro gehabt.

Viele Grüße

Ulrich