

Geber für NOx (G295) P1033 00 [237] - Signal zu klein

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 9. Oktober 2023 um 09:59

Hallo zusammen

Laut VCDS Wiki könnte es auch noch das Steuergerät sein.

Viel Erfolg