

Geber für NOx (G295) P1033 00 [237] - Signal zu klein

Beitrag von „denko31“ vom 9. Oktober 2023 um 21:32

Hab Sensor + dieses Kästchen dazu getauscht (war alles dabei) und läuft seit gut einem Jahr ohne Fehler. Glaube waren ca. 350€?! Man kanns wagen..