

Reifen vorne rechts seltsame Symptome

Beitrag von „Alexk8788“ vom 10. Oktober 2023 um 19:25

Hallo an alle,

Nach langer Zeit wieder mal das Thema aufgreifen ☐☐.

Wir sind uns jetzt ziemlich sicher das das Differential vorne ein Weg hat. Mahlende klopfende Geräusche etc. Kurzum ich möchte das diff nun tauschen. Laut freundlichen ist die teilenummer 0aa409508 s. Meine Frage, hat der Buchstabe S eine große Bedeutung zur Funktionalität? Ich finde nur welche mit F oder E.

Danke für eure antworten.