

Wie geht das? Probleme bei Befestigung der Einstiegsleisten

Beitrag von „Pascal96“ vom 10. Oktober 2023 um 21:13

Moin,

Ich klink mich mal ein um das ganze ggf. beschleunigen zu können.

Der 7L hat eine mehrfache Türabdichtung.

Das sind die Klipse der schwarzen Leisten an der Karosserie, höhe Unterkante der Tür.

Ich meine das müsste die zweite Abdichtungsebene sein 🤔

Korrektur: Ist die erste von drei Ebenen.

An dem Inlet und der großen bis zur B Säule sind diese nicht verbaut.

Die Frage wie man diese heile montiert bekommt würde mich auch interessieren. Bei mir ist eine Leiste lose da zwei Klipse defekt sind, das Doppelseitige Klebeband geht aber original wäre mir lieber 😊

Gruß Pascal

Hab noch n Bild gefunden.

Die Leiste liegt direkt unter der Schlammbeccken braunen Rand.

In sauber hab ich grade keins 😂