

# Touareg 7L R5 - klappern im Unterbau... HÜÜÜLFE.

Beitrag von „pe7e“ vom 12. Oktober 2023 um 09:50

Hi,

ich tippe auf KaWeMila (Glaskugel). Ist das ein Originalteil? Einzige Erklärung für mich ist: Wenn die KaWe das Lager (ist ja nur ein Gummiteil) erwärmt hat, dann bewegt sich die KaWe etwas mehr als im kalten Zustand. Auf Verdacht einen [blauen Ring](#) reinbasteln und schauen ob es damit besser ist.

Gruß Peter