

Dröhngeräusch ab 140Km/h

Beitrag von „tp32“ vom 13. Oktober 2023 um 19:19

Hallo Robert,

die VW-Werkstatt hat nun das Radlager vorn rechts getauscht und es hat nichts gebracht. Ärgerlich. Nun glaubt die Werkstatt es muss das linke Lager sein. Natürlich möchte ich mir sicher sein, bevor ich wieder Geld ausgabe.

Kennst Du einen Spezialisten zu dem ich mal hinfahren kann?

Die Tonaufnahme mit dem Handy ist mir bislang nicht gelungen, weil ich Fahrgeräusche nicht rausfiltern kann.

L.G. Peter