

# Handyfach Touareg CR zum induktiven Laden funktioniert nicht, wie sie soll

**Beitrag von „Rapsak“ vom 20. Oktober 2023 um 18:32**

Danke für den Hinweis, dann macht der Schutzring um die Kamera möglicherweise Ärger, einen Magnetring hat die Hülle nicht. Ich werde es mal ohne Hülle versuchen, aber durch die dicke Kamera ist da immer Luft zwischen Telefon und Ladematte. Danke für die Antwort Robert.

Beste Grüße

Kaspar