

ABS keine Verbesserung

Beitrag von „Steve85R“ vom 22. Oktober 2023 um 13:06

Also die Radlager sind SKF und die Sensoren Original VW (ATE). Ich bin jetzt nochmal am Auto und musste feststellen das ich gestern so ca 1700uhr das Ladegerät rangegangen habe und die tiefenentladene Batterie wieder aufgebaut habe aber die Anzeige geht nicht über die 4 Zelle hinaus. Vielleicht ist einfach das der Grund für das Problem... Ich prüfe mal und halte euch auf dem laufenden