

# ABS keine Verbesserung

**Beitrag von „Steve85R“ vom 23. Oktober 2023 um 10:43**

Moin Leute! Also Fehler gefunden... die abs Sensoren waren Falsch! Gut jetzt im direkten Vergleich der eine schwarz der andere Grau. Aber dabei denkt man sich doch nichts wenn man die im set original VW bestellt oder? Sinnlos... naja egal jetzt funktioniert wieder alles wunderbar