

Öldruck Motor aus. Ölpumpe und Druckschalter neu.

Beitrag von „chrisTT“ vom 28. Oktober 2023 um 09:31

Wie dogfather schrieb, mal das Ölsieb, sofern es vergleichbar den anderen 3-Liter-Dieseln ist, anschauen/reinigen/ersetzen. Denn es kann sein dass da nicht genug Öl nachkommt und somit eine Unterversorgung stattfindet.

Aber vorher würde ich noch den Lösungsansatz von Coala nachgehen, deutlich einfacher umzusetzen.

Gruß

Chris