

# **Öldruck Motor aus. Ölpumpe und Druckschalter neu.**

**Beitrag von „coala“ vom 29. Oktober 2023 um 09:24**

Servus,

es riecht zumindest (auch) nach Druckregler Kurbelgehäuseentlüftung, wobei eine genaue Aussage eben nur durch den Vergleich der Drücke möglich wäre. Gemessen wird der Öldruck übrigens (nach Vorgabe VW Reparaturanleitung) bei mindestens 80 °C, da spielt es in diesem Temperaturbereich dann auch keine Rolle, ob das Öl vom Typ 10W40 oder korrekterweise 5W30 ist.

Grüße

Robert