

# CR 7 hintere Tür geht nicht auf

Beitrag von „coala“ vom 1. November 2023 um 09:48

Servus,

das wird wohl ein (elektro)mechanisches Problem sein, wenn du schreibst, der Kessy-Sensor am Türgriff selber funktioniert. Vermutlich die Türschlosseinheit selber, denn entriegelt wird von außen über einen separaten Seilzug vom Türgriff, der zum Türschloss führt.

Hast du das schon mal mit dem Funkschlüssel von außen, direkt an der betreffenden Tür stehend, ausprobiert? Also mehrfach verriegeln und wieder entriegeln und dabei prüfen, ob dieser Fehler immer auftritt, oder es mal so mal so ist.

Ist Safelock aktiv (Tür verriegelt), wird ja der Betätigungsmechanismus am Türgriff ausgekoppelt, das ist durch eine deutlich leichtgängigere Betätigung des Türgriffs zu spüren. Um eine Längung oder falsche Justage des Bowdenzugs auszuschließen, vergleiche doch mal bitte das Betätigungsgefühl des linken und rechten (hinteren) Türgriffs, wenn die Türen entriegelt, sind auf Unterschiede.

Grüße

Robert