

Turbolader

Beitrag von „toby2003“ vom 2. November 2023 um 11:50

Hallo Freunde, bei meinem T2 ging vor kurzem die gelbe Spirale mit blinken an und der Motor ging in Notbetrieb,max 100 km/ h.

Wenn Motor aus und neu gestattet war 20 km alles wieder normal,keine Lampe an,turboleisubg einwandfrei und noch niemals Rauch im Auspuff.

Vw Werkstatt sagt nach Fehler auslesen,die Klappen im Turbo arbeiten nicht korrekt.

Man könnte ihn aber nicht auseinander bauen,da er soviel Teilen besteht, dass sie ihn nicht mehr zusammen bekämen und ich einen neuen Turbo bräuchte, Kisten insgesamt ca. 3000 Euro. Heute hat VW angerufen, laut Hersteller müssten die Ansaugkrümmer auch getauscht werden,nochmals ca. 2000 Euro.

Was ist eure Meinung,

Mein t2 ist von 11.2013 ,165000 km

V6 diesel