

# **Fehler: Crashsensor für Frontairbag, Fahrerseite-G283-Leerlauf**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 14. Dezember 2023 um 15:37**

Hallo Du!

Laut VCDS Wiki hätte man vor dem Tausch des Sensors mal gegen den Sensor Beifahrerseite tauschen können, um auszuschliessen, dass es tatsächlich der Sensor ist. Wenn es nicht der Sensor ist, ist es die Verkabelung. Also entweder der Stecker, oder der Kabelbaum zum Airbagsteuergerät.

Viel Erfolg,

Gruss