

# V6 TDI qualmt sporadisch

Beitrag von „Basti46120“ vom 16. Dezember 2023 um 16:06

[Zitat von donadi](#)

Kurzer Zwischenstand, DPF bei der Reinigung, morgen fertig. Sonde vor DPF hat den Ausbau nicht überlebt, muss neu. Stehbolzen natürlich durch, werde ich ausbohren. Flexrorh am Oxikat defekt. Habe jetzt einen gebrauchten vom Gebrauchtteilehändler gekauft, kommt am Dienstag. Bin gespannt.

Bitte halte uns auf dem Laufenden!

Danke dir.