

## 2,5 TDI BAC Loser Schlauch zuordnen

Beitrag von „coala“ vom 17. Dezember 2023 um 12:24

Servus Marcel,

ohne es zu wissen, lediglich vermutet: So wie das auf dem Bild aussieht (genau nicht zu erkennen), hat der fragliche Schlauch ja eine Art metallisches Abschlussstück und ist dazu mit einer Steckklammer versehen. Das macht mir deshalb eher den Eindruck, dass es sich um eine Entlüftung handelt und der Schlauch mit der Klammer auf den größeren Kollegen nebenan aufgesteckt gehört.

Grüße

Robert

P.S.: In deinem Profil ist ein 2003er 4,2 I AXQ aufgeführt. Falls du nicht zwei Fahrzeuge hast, dann böte sich da ein Update an 😊