

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „HolgiD“ vom 18. Dezember 2023 um 12:00

Hallo Paul,

den Ölmesstab habe ich nachträglich gekauft. Ist glaube ist offiziell ein Audi-Teil, weiss ich gar nicht mehr so genau. Brauchst dann nur den Stopfen entfernen und den Stab da rein....

VG Holgi