

## 2,5 TDI BAC Loser Schlauch zuordnen

**Beitrag von „XXMC90“ vom 18. Dezember 2023 um 12:36**

Moin Ingo , ich hab das auch gleich gesehen und auch schon behoben , der Vorbesitzer ( oder wer auch immer ) hat an dieser Stelle eine viel zu lange Schraube eingedreht, hab sie schon ersetzt .

Sehr aufmerksam ☐☐

Marcel