

2,5 TDI BAC Loser Schlauch zuordnen

Beitrag von „XXMC90“ vom 18. Dezember 2023 um 12:36

Moin Ingo , ich hab das auch gleich gesehen und auch schon behoben , der Vorbesitzer (oder wer auch immer) hat an dieser Stelle eine viel zu lange Schraube eingedreht, hab sie schon ersetzt .

Sehr aufmerksam ☐☐

Marcel