

Touareg r 50 generator Problem

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 22. Dezember 2023 um 07:49

Guten Morgen,

beim R5 und V10 TDI gibt's keinen Riemen. Da werden die Nebenaggregate über eine sogenannte drehelastische Kupplung angetrieben. Wenn der Freilauf der Lima defekt bzw. fest ist, geht gerne mal diese Kupplung kaputt, da sie die Drehzahlschwankungen nicht mehr ausgleichen kann. Das hätte aber der Mechaniker sehen müssen.

Gruß René [IMG-20230930-WA0005.jpg](#)

[IMG-20230930-WA0006.jpg](#)