

NOX Sensor 1 wo ist der

Beitrag von „Joa“ vom 22. Dezember 2023 um 13:48

Hallo zusammen,

Ich habe einen Touareg 7P, 3,0 TDI, 193 KW, Bj. 07_2018. 😊

Vielleicht kann mir jemand bei meinem aktuellen Fehler weiterhelfen.

Die Fehlerbeschreibung ist:

Gelbe Motorenlampe ging an, Fehler ausgelesen (Delphi); U 103600_ NOX Sensor 1 Gruppe 2 keine Kommunikation.

Meine Fragen sind:

- hat das Fahrzeug 2 NOX Sensoren
- Wo ist der Sensor 1
- Braucht man zum Tausch eine Spezial Nuss

Ich werde zuerst mal schauen, ob das Kabel des entsprechenden Sensors ab ist und den Stecker auf Korrosion prüfen.

Keine Kommunikation könnte ja banal auch ein schlechter / kein Kontakt sein.

Falls sich da nichts ergibt würde ich den Sensor tauschen.

Es wäre schön, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen kann.

Viele Grüße

Joachim