

# Luftfahrwerk problem

**Beitrag von „Josef. M“ vom 22. Dezember 2023 um 17:38**

Hallo. Hatte bei meinem Tuareg7l das Problem das sich das Fahrwerk auf der Hinterachse nicht mehr absenken ließ. Alle Versuche mit vcds sind fehlgeschlagen. Hab heute die neuen Restdruckhalteventile eingebaut. Mit einem angefertigten Spezial Werkzeug kein Problem. Mit vcds alles entlüftet und neu kalibriert. Siehe da es funktioniert tadellos. Kleine Ursache große Wirkung. Hoffe es hilft jemanden weiter.