

# ACC und Frontassist nicht verfügbar

Beitrag von „Boosthaardyy“ vom 27. Dezember 2023 um 14:02

[Zitat von schrauber7P](#)

Möchte das Thema hier abschließen.

Habe mir von einem Heck-Totalschaden 7P den rechten (Master) Radarsensor erwerben können, Auto auf die Bühne, Blende für Radarsensor / Nebelscheinwerfer ausgebaut und den alten Sensor ausgebaut.

Man konnte sehr starke Korrosion am Gehäuse feststellen. Aus Neugierde hab ich ihn dann mal aufgeschraubt, auch im Inneren ging es mit der Korrosion weiter. Kein Wunder dass das Ding hopps ging.

Neuen Radarsensor eingebaut, bei VW kalibrieren lassen, und schon funktioniert alles wieder wie gewohnt.

Hi, hab genau die gleichen Fehler die du hattest. Am 23.12.2023 einen Tag vor Weihnachten bekommen.

Am Tag noch alles ok, abends ins Auto und Fehler Autohold, Fehler Fahrwerk - Werkstatt aufsuchen, ACC und Frontassist derzeit nicht verfügbar.

Was hat das Kalibrieren bei VW bei dir gekostet?

Einfach die Teilenummer 7P6 907 561C für den Sensor eingeben ebay usw. und einen besorgen?