

Abholung R5 in der Autostadt

Beitrag von „andreas“ vom 12. März 2005 um 14:09

Hallo Ralph,

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu Deinem Dicken. Allzeit gute und knitterfreie Fahrt. 

Das Tickern aus dem Amaturenbrett kommt vom Zuheizer, der bei geringen Außentemperaturen die Heizung unterstützt.

Das frühe Hochschalten beim kalten Wagen ist wohl eine Schutzfunktion für den kalten Motor, damit er nicht zu hoch gedreht wird.

Die Nachleuchtdauer der Innenbeleuchtung kannst Du im Komfort-Menü ändern.

Gruß
andreas