

RNS510 MFL Drehregler ohne Funktion

Beitrag von „Matze Moells“ vom 6. Januar 2024 um 10:47

Moin,

ich habe in meinem Touareg aus 09.2008 ein RNS510 aus dem T5.2 03.2012 (7E0035680A) - da sich mein altes originales RNS 510 (7L6035680B) beim Update verabschiedet hat.

Leider funktioniert an meinem MFL das Drehrad zum weiterschalten der Radiosender/Lieder nicht, die Tasten lauter/leiser, abnehmen/auflegen & Sprachbedienung funktionieren.

Ich habe das Update direkt nach dem Kauf von dem Wagen gemacht da er eh in der Halle stand zwecks teile Lackierung, leider weiß ich daher nicht ob das Drehrad vorher mit dem alten Gerät funktionierte, in der MFA kann ich damit aber problemlos scrollen auch im Telefon Menü, also am Rad selber liegt es nicht.

Codierung im Radio habe ich schon einiges probiert aber komme nicht wirklich weiter.

Softwarestand auf dem jetzigen Gerät ist 5238

Hardware H60

Vielleicht hat jemand noch einen Rat.