

RNS510 MFL Drehregler ohne Funktion

Beitrag von „Björn“ vom 6. Januar 2024 um 14:10

Hallo,

wurde das RNS510 auf den Touareg angepasst? Z. B. per RNSManager?

Viele Grüße