

RNS510 MFL Drehregler ohne Funktion

Beitrag von „Björn“ vom 6. Januar 2024 um 18:46

Meine RNS510-Zeit ist schon länger her, aber man kann mit dem RNSManager den Fahrzeugtyp ändern.

Ich bin der Meinung, dass das beim Touareg erforderlich war, da die Lenkradtasten anders funktionieren, als beim T5.