

RNS510 MFL Drehregler ohne Funktion

Beitrag von „IngoM“ vom 7. Januar 2024 um 07:16

Moin Matze, welchen Softwarestand hatte das jetzige RNS vor der 5238?

Die 5238 darf nur bis zu einem bestimmten Baujahr/Hadwarestand verwendet werden.

Gruß, Ingo