

RNS510 MFL Drehregler ohne Funktion

Beitrag von „Matze Moells“ vom 7. Januar 2024 um 13:24

Moin Ingo,

Das kann ich leider nicht sagen, da ich das Gerät mit der 5238 bekommen habe.

Laut Aufkleber war ab Werk die 3978 aufgespielt und der Hardwarestand H60 bei Baujahr 03.2012.

Grüße