

Neue Software für Schalttafeleinsatz (Kombi-Inst. J285)

Beitrag von „coala“ vom 7. Januar 2024 um 14:08

Servus,

im Gegensatz zur Version 7520 ist die 9733 soweit fehlerfrei. Es spricht also nichts dagegen diese Version zu belassen, Neuerungen sind nicht zu erwarten.

VCDS selber wird dir ja kaum anzeigen, dass es eine neuere Version gibt. (Oder hast du ein anderes Diagnosetool benutzt?).

Grüße

Robert