

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „Alexbecker1988“ vom 8. Januar 2024 um 21:39

Vor der Ansaugbrücke dieses Bauteil reinigen und Ruhe ist, das alle 1-2 Jahre wiederholen ☐☐