

# Tacho/Kombi Ausfall & Wassereinbruch | Hilferuf

**Beitrag von „donadi“ vom 15. Januar 2024 um 10:10**

Hallo Jonas,

viel beitragen kann ich zu dem spezifischen Problem nicht, jedoch ist es bekannt, dass der Touareg die unmöglichsten Fehler produziert, wenn etwas mit der Elektrik nicht stimmt. Ich sehe das Kombiinstrument als Opfer und nicht als Täter.

Deine Kabel schwimmen ja regelrecht im Wasser, da würde ich mal zumindest die nächstgelegenen Steckverbindungen auf Wasser und Korrosion überprüfen. Da ist sicher noch mehr im Argen, da sich das Wasser über das Stoffband der Kabelbäume schön ausbreitet.

1.) Trockenlegen

2.) Undichtigkeit suchen

3.) Alles messen - aufwändig. Im Erwin gibt es Stromlaufpläne mit allen Massepunkten, ist halt echt ne Fummelarbeit.

Adrian