

Totalausfall meines Dicken

Beitrag von „Fury“ vom 17. Januar 2024 um 14:20

Wir hatten das Ganze vor ca. 5 Jahren durchgemacht.

Im Fußraum/Fahrerseite ist ein rot-braunes Kabel versteckt - da ist eine Verbindungsstelle nicht abisoliert und die morscht durch. Bei uns war da nur noch ein grüner Fleck vom zerfressenen Kupfer.... 😡

Unser Monteur hat dann aber noch das gesamte Cockpit ausgebaut und hat ca. 5 solcher Stellen gefunden die auch irgendwann so aboxidiert wären.