

# Bremsbelagverschleiß

**Beitrag von „donadi“ vom 19. Januar 2024 um 09:18**

Erste Frage, wurde der neue Verschleißwarner auch verbaut, oder nur abgerechnet?

Der 7L hat an der VA und an der HA Verschleißwarner, und zwar am inneren und äußeren Belag. Vielleicht hat noch ein anderer ausgelöst. Das lässt sich mit einem Stück Drath zur Überbrückung schnell rausfinden, welcher offen ist.