

Touareg r50 7l v10 getriebe ruckeln bei 75 bis 90grad

Beitrag von „CedrikR50“ vom 21. Januar 2024 um 18:14

Hallo liebe T-reg Gemeinde.

Mein r50 macht seit neustem komische Probleme . Und zwar wenn er warm ist also getriebe 75 grad aufwärts schaltet er extrem ruckelig und in Gang 2 und 3 gefühlt extrem Schlupf bis er dann ein ruck bekommt und dann wahrscheinlich den wandler überbrückt und Kraftschluss hat. Fühlt sich an wie ein rutschen. Was er im kalten Zustand nicht macht da zieht er sauber und konstant durch.

Zum Fehler bild sind

P0733 Gang 3 falsches Übersetzungsverhältnis sporadisch

P0732 Gang 2 falsches Übersetzungsverhältnis sporadisch

sporadisch dazu kommen aber auch nur wenn er bergauf unterwegs ist oder was ziehen muss.

Gemacht wurde getriebe reset und getriebeölwechsel mit Filter noch keine Spülung.

Bj 2009 v10 r50 351 PS Maschine. 255000 km gelaufen

Ausgelesen. Mit vcds und konnte da auch keine extremen Abweichungen in Schlupf und wandler überbrückung feststellen.

Vielleicht hatte einer von euch das selbe Problem. So das ich vlt nicht das getriebe Ausbauen muss