

# Kein Tiefton rechts vorne und links hinten (Dynaudio + Rns510)

Beitrag von „naevaeder“ vom 22. Januar 2024 um 14:44

[Zitat von Walliwalli](#)

Antwort auf dieser Frage habe ich leider nicht bekommen. Der Händler hat unter garantie die Lautsprecher ersetzt für neue.

kannst du mir sagen, ob originale alte Dynaudio "7L6035454" reingekommen sind oder andere?  
Bei mir sind leider 3 von 4 defekt.