

# Klima / Standheizung/Wischerelektronik/Dachdisplay

Beitrag von „phil0611“ vom 26. Januar 2024 um 07:29

Hallo Leute,

habe folgende Fehlercodes, die ich nacheinander abarbeiten möchte.

STG08: Klima-/Heizungsel.

Fehlercodes:

00353 Funktionsrückmeldung Regler Frischluftgebläse 002- unterer Grenzwert unterschritten - muss hier nur der Regler getauscht werden, oder der Gebläsemotor oder beides ?

00445 - Kältemittelverlust - Ich denke mal hier muss ich mich selber auf die Suche machen, wo es ein Problem gibt

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364) 004-kein Signal/Kommunikation

Aktuell funktioniert die Standheizung nicht, ich komme auch aktuell nicht auf das STG drauf

Adresse 68: Wischerelektronik

Teilenummer: 7L0 955 119 K

Bauteil: Front Wiper

4027

Codierung: 0000341

Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832 VCID: 3C70E4767CCBAB73D7-515E

Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb

1 Fehler gefunden:

01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Adresse 6E: Anz./Bed. Dach

Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L6 919 044 S

Bauteil: DACHDISPLAY

0539

Revision: 00900539 Seriennummer: 2009266.07

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 479A8B9A350DF8AB4A-5140

1 Fehler gefunden:

02607 - Steuergerät für Wasserzusatzheizung (J737)

004 - kein Signal/Kommunikation

Wichtig wäre für mich erstmal, dass ich die Klima wieder ans laufen bekomme. Die Standheizung brauche ich nicht zwangsläufig. Ich bin mir nur unsicher, was ich jetzt als erstes tauschen soll. Habt Ihr eine Idee ?

Ich habe den Wagen diese Woche geholt, dementsprechend möchte ich versuche alles wieder auf Stand zu bringen.

Vielen Dank schonmal für die Antworten.