

Touareg Kong originale AHK nachrüsten

Beitrag von „donadi“ vom 1. Februar 2024 um 09:49

Welche Rückmeldung im KI meint iht denn? Ich habe einen Kong von 2006 mit serienmäßig verbauter AHK. Da kommt keine Meldung wenn der Hänger dran ist. Lediglich die Ultraschallsensoren hinten werden deaktiviert.