

ACC und Front Assistent nicht verfügbar

Beitrag von „Sonnenreiter“ vom 1. Februar 2024 um 14:24

So, hat ein bisschen gedauert das lag aber an mir und der Werkstatt.

Hatten dann doch ein bisschen Mühe einen gemeinsamen Termin zu finden.

Nun läuft wieder alles so wie es soll.

Hier einmal in Stichpunkten aufgelistet wie der Ablauf war.

Fehlerprotokoll könnt Ihr ja weiter oben einsehen.

6.12.2023 Einsenden der Kamera (7P6 907 217 A) zu ECU-Repair in Litauen

Hatte schon ein mulmiges Gefühl da Vorkasse über PayPal.

Nach ein bisschen hin und her, Weihnachten und Jahreswechsel, ist die Kamera dann am

10.01.2024 wieder bei mir angekommen.

30.01.2024 Endlich einen passenden Termin zur Grundeinstellung bekommen.

01.02.2024 ACC und Sideassistent funktionieren wieder wie vorher.

Ganz schöne Aktion mit Suchen im www usw. ca. 3 Monate aber ich will nicht klagen das Ergebnis zählt.

Ausbau der Kamera hat meine Werkstatt für mich gemacht war mir ein bisschen zu heikel da der Rückspiegel ab musste damit man die Verkleidung abbekommt. Wer weiß wie der Spiegel ab geht bekommt das auch alleine hin.

Die Kamera ist nur eingeklippt, kann man einfach heraus und wieder hinein bekommen jedoch ist eine neue Grundeinstellung zwingend notwendig. Nicht für den ACC sondern für den Sideassist der haut bei Nichteinstellung die Fehler wohl durch. Diese legen dann wohl den ACC auch wieder lahm.

Gruss

Kai