

# Weißer Rauch aus Öleinfüllstutzen

Beitrag von „Rayman82“ vom 3. Februar 2024 um 22:43

Hallo zusammen,

bin neu hier im Forum. Hab mir vor ein paar Tagen einen 7L v6 Ez 2005 gekauft mit 260.000km

Nachdem ich jetzt ein wenig mit dem Auto gefahren bin (ca 600km gesamt) dachte ich mir mal, ich schau mir alles nochmal genauer an

Dabei viel mir auf, dass es aus dem Öleinfüllstutzen qualmt ( siehe Foto)

Sonst ist nirgends Qualm oder Rauchentwicklung zu sehen.

Sobald der Motor auf ca 3000 U/min kommt, ist nichts mehr davon zu sehen

Was könnte das sein?