

Motor geht nicht an nach dem Tanken.

Beitrag von „TouaregRambo“ vom 6. Februar 2024 um 10:48

Hallo,

Ich habe immernoch mein Problem mit dem Touareg 2005 3.2 V6 Benziner.

Und zwar meistens nach dem Tanken springt der Wagen nicht mehr an.

Der Tank wurde verunreinigt mit Erde, also wurde er gesäubert und neue Benzin Pumpen eingebaut.

Kurze Zeit fuhr er, aber dann wieder Probleme. Sodass der Motor während des Fahrens ausgeht.

Habe Einspritzdüsen gewechselt, , aber immernoch das Problem vorhanden.

Jetzt meint mein Mechaniker, es müssen wieder die Pumpen, diesmal Originale, ausgewechselt werden.

Hat jemand einen Tipp woran es noch liegen könnte?

Vielen Dank