

Motor geht nicht an nach dem Tanken.

Beitrag von „mikabrs“ vom 6. Februar 2024 um 11:22

Guten Tag,

ich würde an deiner Stelle zunächst einmal den Kraftstoffdruck an der Fuelrail messen. Dafür hast du an deiner Rail ein kleines Ventil wo dieser direkt abgeprüft werden kann.

Eigentlich dürften die Verschmutzungen nicht bis zu den Einspritzventilen kommen. Mein erster Verdacht wäre ein verstopfter Kraftstofffilter, weil sich beim Fahren noch Verunreinigungen gelöst haben.

Viele Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Mika

PS: Ich denke, dass du beim Touareg 7L Unterforum besser aufgehoben wärst.